



Blaker Skanse 21.01.2012

Sørum Kommune
Plan og Utbyggingsseksjonen
v/ Anne Grindal Søbye

Postboks 113
1921 Sørumsand

Sak: 12/00184-3 Høring av forslag til regulering av Frogner stasjon og kryssningsspor

Blaker og Sørum Historielag viser til mottatte dokumenter datert 04 januar 2012 i denne sak.


Det fremgår av sakspapirene fra Asplan Viak datert 15 august 2011 at prosjektet ikke medfører fare for skade på automatisk fredete kulturminner i området.

Fylkeskommunen ved fylkesdirektør Øyvind Michelsen (plan, næring og miljø) bekrefter at det ikke er gjort funn av automatisk fredete kulturminner i området.

NVE har levert innsigelse til reguleringsplanen datert 2 november 2011 der det henvises til at geotekniske undersøkelser og stabilitetsberegninger (ref.: Fagrapport, Frogner kryssningsspor, Geoteknikk, revidert utgave 06.09.2011, figur 4 oversiktskart over stabilitetsberegninger snitt 1 og 2) ikke oppfyller kravene. Når det gjelder Frognerhagen kan NVE ikke se at det er gjort beregninger av områdestabilitet i samarbeid med reguleringsplanarbeidet, slik TEK 10 med veileder stiller krav om. NVE krever at reell fare for ustabilitet skal beskrives sammen med nødvendige risikoreduserende tiltak, virkningen dokumenteres og tiltakene innarbeides i reguleringsplanen. NVEs innsigelse understreker at det er påkrevet å gjennomføre geotekniske undersøkelser og vurderinger i henhold til TEK 10 før reguleringsplanen vedtas av kommunen. Dette må gjelde både snitt 1 og 2.

I lys av dette ber Blaker og Sørum Historielag om at hensynssonen Frogner Middelalderkirke med kirkegård skal inngå i reguleringsplanen. Den usikkerheten som ligger i utilstrekkelige geotekniske observasjoner og sikringstiltak i gjeldende reguleringsplan kan påføre Frogner Middelalderkirke uopprettelig skade. Blaker og Sørum Historielag ser det derfor som påkrevet at Riksantikvaren må være høringsinstans og at Sørum kommune ikke vedtar en reguleringsplan for Frogner Stasjon og kryssningsspor før nødvendige avbøtende tiltak er ivaretatt og godkjent av rett faginstans.

Med vennlig hilsen
For Blaker og Sørum Historielag


Dag Winding-Sørensen
Leder
PB 72
1921 Sørumsand

✓ Kopi: Sørum kirkelige fellesråd, v/ Sigrunn Larsen, Lilloveien 23, 1925 Blaker