

NOTAT

Oppdrag **1350017942 Fv 885 Langvasseid – Svanvik**
Kunde **Statens vegvesen, Region Nord**
Notatnr. **G-not-001_rev01**
Dato **02.05.2018**
Til **Statens vegvesen, Region Nord v/ Ann-Kristin Johnsen**
Fra **Rambøll v/ Siri Johanson**

FV 885 LANGVASSEID – SVANVIK – GEOTEKNISK VURDERING AV OMRÅDESTABILITET IHT NVE 7/2014

1. Bakgrunn

Statens vegvesen, Region Nord planlegger oppgradering av Fv885 langs strekningen Angelmyra – Svanvik i Sør-Varanger og Rambøll er engasjert for å utføre grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering for prosjektet.

Det er registrert kvikkleire i flere borpunkter langs strekningen, og tiltaket må derfor vurderes i henhold til NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» ref. /1/.

Dette er revisjon 01 av vårt notat 1350017942 G-not-001. Revisjonen omfatter oppdaterte stabilitetsberegninger samt en endring i skissert utløpsområde ved Brattli etter kommentarer fra tredjeparts kontrollør. Det vises til Eflas rapport 4210-037-SKY-001-V01 datert 18.04.2018, lagt ved som vedlegg 8, samt våre avklaringer på kommentarer fra Efla, gitt i vårt notat 1350017942 G-not-002 datert 02.05.2018. All revidert og tilført tekst er utført i kursiv.

2. Grunnundersøkelser

I forbindelse med tiltaket har Rambøll utført grunnundersøkelser langs den aktuelle veistrekningen. Resultater er presentert i vår rapport G-rap-001 1350017942 datert 17.02.2017, ref. /2/.


3. Grunnforhold

Det er varierte grunnforhold langs den ca. 22 km lange strekningen. Iht. kvartærgeologiske kart (www.ngu.no) varierer de registrerte løsmassene i området hovedsakelig mellom tykk og tynn morene, bart fjell, stedvis tynt dekke, tykk havavsetning, marin

Rambøll
Kobbes gate 2
PB 9420 Torgarden
N - 7493 Trondheim

T +47 73 84 10 00
www.ramboll.no

strandavsetning, torv og myr. Dette samsvarer i stor grad med de grunnforholdene vi har registrert under grunnundersøkelsene langs strekningen.



Figur 1: Kvartærgeologisk kart (www.ngu.no)

Marin grense i området ligger på ca. kote +88 ifølge nettstedet www.ngu.no. Hele den aktuelle vegstrekningen ligger under marin grense.

Det er registrert kvikkleire/ sprøbruddmateriale i flere områder langs strekningen. Det vises til vår datarapport G-rap-001 1350017942, ref. /2/, for en nærmere beskrivelse av registrerte grunnforhold.

4. Forekomst av kvikkleire

4.1 Registrerte kvikkleiresoner

Det er ingen registrerte kvikkleiresoner langs strekningen.

4.2 Påvist kvikkleire

Det er registrert kvikkleire/sprøbruddmateriale i 4 områder langs strekningen. Flere prøveresultater ligger også svært nær definisjonen for sprøbruddmateriale. Ved eventuell prøveforstyrrelse kan det være at disse uriktig havner utenfor definisjonen av sprøbruddmateriale. Det er derfor konservativt valgt å behandle prøver som ligger rett utenfor sprøbrudd-definisjonen som sprøbruddmateriale i våre vurderinger.

Det er ikke utført undersøkelser for å etablere nye soneavgrensninger. Alle borpunkt der det ved prøvetaking er påvist kvikk/sensitiv leire er markert med rød farge på tegning 1002 - 1005. Punkter der det basert på totalsonderinger er antatt å være kvikk/sensitiv leire er markert med oransje farge.

4.3 Identifisering av faresoner

For å identifisere faresoner ble det innledningsvis utført en terrenganalyse i områdene det er registrert kvikkleire/sprøbruddmateriale. Det ble tatt utgangspunkt i digitalt kartgrunnlag mottatt fra oppdragsgiver. Der det ble ansett som nødvendig utførte Statens Vegvesen innmålinger av sjøbunnen i Skrukkebukta.

Brattli

Ved Brattli, ca. profil 0 – 200, heller terrenget i sørøstlig/østlig retning ned mot Brattlibukta med en gjennomsnittlig helning på ca. 1:8 og høydeforskjeller på opptil 20 meter. Det er registrert kvikkleire i skråningen ned mot Brattlibukta i flere punkt. Iht. ref. /1/ kan det i områder med jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total skråningshøyde større enn 5 m gå områdeskred. Stabiliteten er derfor kontrollert ved stabilitetsberegninger.

Myrseth

Ved Myrseth, ca. profil 2350 - 3400, faller terrenget mot øst med en gjennomsnittlig helning på ca. 1:15 og høydeforskjeller på over 20 m. Det er her registrert kvikkleire i den østvendte skråningen i flere punkter over et ca. 1000 m langt strekk av veien. Iht. ref. /1/ kan det i områder med jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total skråningshøyde større enn 5 m gå områdeskred. Stabiliteten er derfor kontrollert ved stabilitetsberegninger.

Furulund

Ved Furulund, ca. profil 10100 - 10400, er det registrert et ca. 2 – 3 m mektig kvikkleirelag fra ca. 4 m under terreng i 2 punkter langs et ca. 300 m langt strekk av vegen. Vegen følger her foten av en sørvendt skråning. Det er berg i dagen i store deler av skråningen, og relativt grunt til berg langs vegen (ca. 9 m løsmassemekthet). Sør for vegen faller terrenget svært slakt i sørvestlig retning, med en gjennomsnittlig helning på ca. 1:70. Et skred som utløses sør/sørvest for veien vil derfor ikke kunne forplante seg bakover og medføre fare for vegen. Med bakgrunn i dette vurderer vi at området ikke ligger innenfor et potensielt løsneområde for kvikkleireskred. Det er ikke registrert kvikkleire i noen høyereliggende områder i nærheten av vegen, og den ligger derfor ikke i et potensielt utløpsområde for et kvikkleireskred.

Barheim

Det er registrert sprøbruddmateriale fra ca. 2,4 – 4,9 m under terreng i punkt 47, rett sør for avkjørselen til Barheim, ca. profil 1980. Sonderingen her antyder også kvikkleire fra ca. 2 – 7 m under terreng. Terrenget i området faller her slakt i sørvestlig retning, med en gjennomsnittlig helning på ca. 1:60. Basert på topografiske forhold vurderer vi at det ikke er fare for områdeskred her.

Heggelund/Svanvik

Rett nord for avkjørselen til Heggelund antyder sondering 49 og 50 liten bormotstand, fra ca. 3 – 5 m under terreng, som i mange tilfeller kan være kvikkleire. Sondering i pkt 57 ved Svanvik antyder det samme fra ca. 2 – 4 m under terreng. Prøver av dette laget viser

imidlertid ikke kvikkleire eller sprøbruddmateriale. Det er derfor ikke utført videre vurdering av områdestabilitet.

4.4 Avgrensning av løсне- og utløpsområde

Ut ifra den beskrevne terrenganalysen er det identifisert 2 kritiske områder hvor terrenget i kombinasjon med ugunstige terrengforhold kan tenkes å være kritisk mht. områdestabilitet; Brattli og Myrseth. Som en del av utredningsarbeidet er det avgrenset løснеområde med tilhørende utløpsområde for Brattli og Myrseth, samt utført en ROS-analyse med tilhørende klassifisering av løснеområdene mht. faregrad, konsekvens og risiko. ROS-analysen er lagt ved som vedlegg 2.

For soneavgrensning av aktsomhetsområder for kvikkleireskred er det i henhold til NIFS-rapport 14/16 «Metode for vurdering av løсне- og utløpsområder for områdeskred», ref. /6/, tatt utgangspunkt i maksimal skredutbredelse tilsvarende $15 \times H$, hvor H er skråningshøyde i skråninger med kvikkleire i dybde som kan medføre skredfare. Det er også lagt vekt på beregnet stabilitet hvor dette er utført.

Brattli

Det er registrert kvikkleire i skråningen ned mot Brattlibukta i flere punkt. Det er imidlertid registrert berg i dagen og liten dybde til berg i overkant av vegen både i sørvest og nordøst. Ut fra dette vil det være naturlig å avgrense et løснеområde med utgangspunkt i den sørøstvendte skråningen ned mot bukta. Ved en vurdering av topografi og kvikkleireutbredelse i plan og dybde for området omkring profil G og H har vi kommet fram til en omtrentlig avgrensning av antatt største skredomfang i «en omgang», som vist inntegnet på tegning 1009. Det viste omfanget anses som et verst tenkte tilfelle. Det er ikke utført undersøkelser for å etablere nye soneavgrensninger, og det er usikkert hvor langt mot nord og nordøst det registrerte kvikkleirelaget strekker seg. Et eventuelt skred kan derfor bre seg lengre i denne retningen. Det er heller ikke utført borer i sjøen, og det registrerte kvikkleirelaget kan strekke seg et stykke utover i bukta. Avgrensningen av løснеområde som er skissert på tegning 1009 er derfor usikker, men dette vil ikke ha noen konsekvenser for det planlagte tiltaket da eventuell utvidelse av løснеområde ikke vil påvirke området veglinja ligger i.

Mulig utstrømningslengde for skredet er vurdert med utgangspunkt i ref. /6/. Et evt. skred vil ha sitt utløp ut i Brattlibukta og videre følge dens løp ut i Skrukkebukta. Bukta er forholdsvis trang lengst mot nord, men åpner seg mer og mer utover i sørøstlig retning. Mektigheten av kvikkleire/sprøbruddmaterialet er for kritiske skjærflate større enn 40 % av dybden på glideflaten, og det vurderes retrogressiv skredutvikling kan være mulig i dette tilfellet. Ved retrogressive skred i kanalisert terreng vurderes iht. ref. /6/ at utløpsdistansen tilsvarer 3 x løснеområdets utbredelse. Skredmassene vil i dette tilfellet følge terrenghelningen fra Brattlibukta ut mot Skrukkebukta.

Myrseth

Ved Myrseth er det registrert kvikkleire i den østvendte skrånningen ned mot sjøen i flere punkter over et ca. 800 m langt strekk av veien. Det er registrert berg i dagen rett vest for veien både på den nordlige og den sørlige delen av området det er registrert kvikkleire. Ved en vurdering av topografi og kvikkleireutbredelse i plan og dybde for området har vi kommet fram til en omtrentlig avgrensning av området det teoretisk kan utløses skred, som vist inntegnet på tegning 1010. Det markerte området vurderes ikke å kunne utløses i «en omgang», men det kan utløses større skred på deler av området. Avgrensningen av løsnedområde er usikker da det ikke er utført boringer i sjøen, og det registrerte kvikkleirelaget kan strekke seg et stykke utover i Skrukkebukta. Dette vil imidlertid ikke ha noen konsekvens for utnyttelsen av området, da skrukkebukta enten blir liggende i løsnedområde eller utløpsområde for skred fra den registrerte faresonen.

Mulig utstrømningslengde for skredet er vurdert med utgangspunkt i ref. /6/. Et evt. skred vil ha sitt utløp ut i Skrukkebukta. Terrenget i bukta faller jevnt videre utover i østlig retning. Mektigheten av kvikkleire/sprøbruddmaterialet er for kritiske skjærflate større enn 40 % av dybden på glideflaten, og det vurderes retrogressiv skredutvikling kan være mulig i dette tilfellet. Ved retrogressive skred i åpent terreng vurderes iht. ref. /6/ at utløpsdistansen tilsvarer 1,5 x løsnedområdets utbredelse. Skredmassene vil i dette tilfellet følge terrenghelningen utover i Skrukkebukta.

4.5 Erosjon

Juli 2017 ble det utført en befaring for å vurdere pågående erosjon langs bekkene ved Brattli og Myrseth. Det ble ikke registrert pågående erosjon i bekkeløpet ved Brattlibukta. I bekkeløpet ved Myrseth ble det observert antydning til erosjon i bekken ved borpunkt 65, mellom veien og elva. Bilder fra befaringen er vist i vedlegg 1. I bekkeløpet ved Brattlibukta var det mye planter som dekket til bekkeløpet, og vanskelig å få noen gode bilder.

5. Sikkerhetskrav for planlagte tiltak

5.1 Myndighetskrav

- NVEs retningslinjer 7/2014, ref. /1/.
- NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 (Eurokode 7), ref. /3/.
- Statens vegvesens håndbok V220, ref. /4/.

5.2 NVEs retningslinjer 7/2014

Det er registrert kvikkleire i 4 områder langs strekningen. Basert på terrenganalyser og grunnundersøkelser vurderes 2 av de 4 områdene å kunne være kritiske mht. områdestabilitet; Brattli og Myrseth.

Tiltak i områder med kvikk/sensitiv leire skal vurderes iht. ref. /1/. Alle tiltak klassifiseres iht. tabell 5.1 og 5.2 i ref. /1/. Det er tiltakets påvirkning på områdestabiliteten og/eller tiltakets påvirkning på konsekvensen av evt. skredhendelse som er avgjørende for tiltakets klassifisering. Den planlagte utbyggingen faller inn under kategorien K4.

I tillegg bestemmes krav til dokumentert sikkerhet ut i fra de aktuelle fare-/løsnedområders faregrad. Det er derfor utført en ROS-analyse for løsnedområdene som grunnlag for en klassifisering, se vedlegg 2. Denne viser at fare-/løsnedområdene ved Brattli og Myrseth begge har faregrad middels, alvorlig skadekonsekvens og risikoklasse 3.

Det vil si at en for tiltak i kategori K4, i kombinasjon med faregrad middels, må dokumentere følgende:

1. Sikkerhetsfaktor $F \geq 1,4$ *eller*
2. Forbedring hvis $F \leq 1,4$, se figur 5.1 i ref. /1/.

De utførte vurderingene anbefales godkjent av kvalitetskontrollør hos et uavhengig foretak.

5.3 Eurokode 7

Krav til lokalstabilitet der hvor kritiske glideflater ikke går ned i eller påvirker kvikk/sensitiv leire er gitt i Eurokode 7. Iht. tab. A.2 gjelder krav til sikkerhetsfaktor $F \geq 1,4$ for totalspenningsanalyse og $F \geq 1,25$ for effektivspenningsanalyse.

5.4 Håndbok V220

Iht. Statens vegvesens håndbok V220 kap. 0.3.6.1 stilles det krav til sikkerhet avhengig av konsekvensklasse og bruddmekanisme. Det er forutsatt at ny fylkesveg plasseres i konsekvensklasse CC2 «Alvorlig». Det er videre forutsatt bruddmekanisme «Sprøtt, kontraktant brudd». Det stilles dermed krav om materialfaktor lik 1,5 på stabilitetsberegninger for veg.

6. Grunnlag for stabilitetsvurderinger

6.1 Kritiske profiler og skredmekanismer

Med utgangspunkt i topografien i området og de registrerte grunnforhold er det valgt ut 3 profiler som vurderes som representative for de aktuelle skråningene ned mot vannkanten ved Brattlibukta og Myrseth, øst og sørøst for vegen; profil G, H og L. Profilenes beliggenhet er vist på situasjonsplan, tegning 1002 og 1003.

Det er utført beregninger for både sirkulære og plane glideflater i alle profilene. Det er ikke utført beregninger for tilfeller med retrogressiv skredutvikling, men det er satt fokus på sikkerhet mot mulige initialskred i skråningen.

6.2 Analysemetode og bruddtype

Stabilitetsberegningene er utført med dataprogrammet GeoSuite Stability fra programpakken GeoSuite versjon 15.1.4, med beregningsmetode Beast 2003. GeoSuite Stability baseres seg på en likevektsbetraktning av potensielle bruddflater.

Det er utført beregninger ved både en totalspennings- og effektivspenningsanalyse. Totalspenningsanalysen tar hensyn til en potensiell situasjon med udrenerte spenningsendringer i grunnen, mens effektivspenningsanalysen er representativ for langtidssituasjonen. Beregningene er utført for dagens situasjon og situasjon med stabiliserende tiltak. Beregningsprofilene er vist på tegning 1006 - 1008.

6.3 Lagdeling

Tolket lagdeling i beregningsprofilene er vist på tegning 1006 - 1008. Lagdeling er tolket ut fra sonderinger og prøvetaking. Kvikkleirelag er fremhevet med rød skravur.

6.4 Grunnvannstand og poretrycksforhold

Det er installert 3 poretrykksmålere ved punkt 17 med filterdybde 3,5, 7 og 13 meter. Det er også installert 2 poretrykksmålere ved punkt 65, med filterdybde 3 og 7,9 meter. Resultater fra avlesning er vist i vedlegg 3.

Basert på poretrykksmålingene er det antatt en grunnvannstand ca. 0,5 m under terreng ved Brattlibukta, og ca. 0,7 m under terreng ved Myrseth. På bakgrunn av registrert poretrykk er det antatt hydrostatisk poretrycksfordeling med dybden. I beregningene er grunnvannstand og poretrykk modellert med grunnvannslinje, som fremkommer av beregningsprofilene, tegning 1006 - 1008.

Det gjøres oppmerksom på at poretrycksforholdene påvirkes av årstid og nedbørsmengde, men at påvirkningen samtidig reduseres med dybden. Poretrykket i området er registrert på senhøst, vinter og sommer, og den høyeste registrerte grunnvannstanden er benyttet i beregningene.

6.5 Materialparametere

Romvekt

Løsmassenes romvekt er i stabilitetsberegningene vurdert ut fra utførte laboratorieundersøkelser og erfaringsverdier. Benyttet romvekt er vist på tegning 1006 - 1008. Tabell 3 og 4 viser en sammenfatning av materialparametere som er benyttet. Erfaringsverdier er benyttet for tørrskorpeleire og det faste laget.

Udrenert skjærfasthet

Udrenert skjærfasthet er valgt på grunnlag av utførte trykksonderinger (CPTU) og undersøkelser fra laboratoriet. Tolkede CPTU som er benyttet i beregningene er vist i vedlegg 4. Benyttet skjærfasthet er vist i tolkingsdiagrammet som designlinje.

I totalspenningsanalysen tas det hensyn til leiras spenningsanisotropi (ADP-analyse). Utgangspunktet i beregningene er udrenert aktiv skjærfasthet c_{uA} for leire. Direkte og passiv skjærfasthet er beregnet ut fra følgende ADP-forhold:

- $c_{uD} = 0,63 \cdot c_{uA}$
- $c_{uP} = 0,35 \cdot c_{uA}$

Anisotropiforholdet er basert på anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering av norske leirer, ref. /5/. Det er ikke utført spesielle forsøk eller vurderinger for å kunne benytte andre verdier for dette prosjektet. For tolking av CPTU er direkte skjærfasthet c_{uD} fra konus- og enaksialforsøk lagt inn i tolkningsprofil for CPTU som aktiv skjærfasthet med ADP-forhold som vist over, ($c_{uA} = c_{uD}/0,63$).

Udrenert aktiv skjærfasthet i lag med antatt kvikkleire eller sprøbruddmateriale er redusert med 15 % sammenliknet med tolkede aktive verdier, iht. anbefalinger i ref. /1/. I beregningene er reduksjonen inkludert i ADP-forholdet, og ikke i skjærfasthetsprofilene. Følgende ADP-forhold er benyttet i kvikkleire eller sprøbruddmateriale:

- $c_{uA_KL} = 0,85 \cdot c_{uA}$
- $c_{uD_KL} = 0,63 \cdot c_{uA}$
- $c_{uP_KL} = 0,35 \cdot c_{uA}$

Vurdering av leiras sensitivitet er gjort på grunnlag av utførte laboratorieundersøkelser og tolking av totalsonderinger og CPTU.

Effektiv skjærfasthet

For effektivspenningsanalysene er det benyttet tolkede verdier fra utførte treaksialforsøk. Tolkede treaksialforsøk er vist i vedlegg 5, og benyttede verdier er vist i tabell 3 og 4, og på beregningsprofilene for effektivspenningsanalyser.

Kvalitet av grunnundersøkelsene

Prøvekvalitet på opptatte 54mm sylindrerprøver er vurdert ut fra endring i porettall ved treaksialforsøk. OCR-nivå benyttet i vurderingen av prøvekvalitet er basert på utførte ødometerforsøk og tolkning av OCR fra utførte CPTU. Tolkede ødometerforsøk er vist i vedlegg 6. Prekonsolideringsspenning, p_c' , og overkonsolideringsgrad, OCR, for de ulike forsøkene er vist i tabell 1.

Tabell 1: Overkonsolideringsgrad

Punkt	Dybde [m]	P_0' [kPa]	P_c' [kPa]	OCR [-]
13	2,6	30	180	6
17	4,65	50	100	2
47	2,55	30	60	2
64	1,70	20	50	2,5
65	5,50	50	100	2
69	2,45	30	50	1,7

54 sylindrerprøver (stålsylindere) av kvikk/sensitiv leire vurderes å ligge i kvalitetsklasse 1 – 2, iht. NGFs veiledning for prøvetaking, ref. /7/.

Vurdering av kvaliteten av relevante treaksialforsøk er vist i tabell 2. Bestemmelse av prøvekvalitet er basert på overkonsolideringsgrad og volumtøyning (utpresset porevann under konsolidering til antatt in-situ spenningsnivå) iht. tabell 6 i ref. /7/.

Tabell 2: Kvalitetsvurdering av relevante treksialforsøk

Punkt	Dybde [m]	Treksialforsøk	ΔV [%]	$\Delta e/e_0$ [%]	OCR [-]	Kvalitet
15	3,40	CAUc	0,0	0,001	1-2	Veldig god til utmerket
15	3,60	CAUc	0,0	0,001	1-2	Veldig god til utmerket
15	7,50	CAUc	1,1	0,022	1-2	Veldig god til utmerket
15	7,65	CAUc	1,4	0,026	1-2	Veldig god til utmerket
65	2,60	CAUc	1,2	0,019	1-2	Veldig god til utmerket
65	2,75	CAUc	1,6	0,024	1-2	Veldig god til utmerket
66	5,60	CAUc	2,5	0,038	1-2	Veldig god til utmerket
66	5,70	CAUc	4,5	0,075	1-2	Dårlig
69	3,40	CAUc	3,2	0,053	1-2	God til brukbar
69	3,60	CAUc	3,0	0,051	1-2	God til brukbar

Kvalitet på utførte trykksonderinger (CPTU) tilfredsstillende anvendelsesklasse 1 i alle sonderingene. Dokumentasjon for måledata er vist i vedlegg 7.

Oppsummering materialparametere

Tabell 3: Benyttede materialparametere i beregningene ved Brattli.

Materiale	γ [kN/m ³]	Φ [grader]	c' [kPa]	$c_{uA_konstant}$ [kPa]	A-verdi	D-verdi	P-verdi
Vegfylling	20	35	0,0	-	-	-	-
Tørrskorpeleire	19	31	0,0	-	-	-	-
Leire	20	24	5,0	47	1,00	0,63	0,35
Kvikkleire	16/19	24	5,0	c-profil	0,85	0,63	0,35
Leire	19	24	5,0	c-profil	1,00	0,63	0,35
Morene	20	36	5,0	-	-	-	-

Tabell 4: Benyttede materialparametere i beregningene ved Myrseth

Materiale	γ [kN/m ³]	Φ [grader]	c' [kPa]	$c_{uA_konstant}$ [kPa]	A-verdi	D-verdi	P-verdi
Vegfylling	20	35	0,0	-	-	-	-
Tørrskorpeleire	19	31	0,0	-	-	-	-
Leire	16	24	3,0	25	1,00	0,63	0,35
Kvikkleire	18	24	3,0	c-profil	0,85	0,63	0,35
Morene	20	36	5,0	-	-	-	-

7. Stabilitetsvurderinger

Stabilitetsberegningene er utført ved hjelp av dataprogrammet GeoSuite Stability. Det er utført total- og effektivspenningsanalyse med utgangspunkt i dagens terreng.

Det oppnås tilfredsstillende sikkerhet iht. ref. /1/ og ref. /4/ for dagens situasjon for alle beregningene på både effektiv- og totalspenningsbasis, med en beregnet sikkerhetsfaktor $F \geq 1,63$ ved Brattli og $F \geq 2,8$ ved Myrseth.

Det er så langt ikke utført beregninger for situasjon med ny vei. Foreløpige planer viser imidlertid at ny vei vil følge dagens trase i de aktuelle områdene ved Brattli og Myrseth. Vi vurderer at en heving av vegen på opp mot ca. 0,3 m sammenlignet med dagens nivå kan utføres uten at det vil påvirke områdestabiliteten i de aktuelle områdene. Hvis veien skal heves mer enn dette vil det forverre stabiliteten. Ved Brattli er stabiliteten for dagens situasjon akkurat innenfor kravene, og en eventuell heving av vegen bør unngås her. Ved Myrseth er oppnådd beregningsmessig sikkerhet så god at en kan tillatte en mindre reduksjon av sikkerheten her. Ved ønske om å heve vegen mer enn de angitte 0,3 m må stabiliteten kontrolleres.

8. Oppsummering

Det er registrert kvikkleire i 4 områder langs strekningen. Basert på terrengeanalyser og grunnundersøkelser vurderes 2 av de 4 områdene å kunne være kritiske mht. områdestabilitet; Brattli og Myrseth.

Det oppnås tilfredsstillende sikkerhet iht. ref. /1/ og ref. /4/ for dagens situasjon for både Brattli og Myrseth, og de vurderte områdene anses med dette å ikke ligge utsatt til for områdeskred/ kvikkleireskred. Den planlagte oppgraderingen av dagens veg vil ikke medføre en endring i dagens stabilitetssituasjon, såfremt en beholder dagens trase og ikke hever terrenget mer enn ca. 0,3 m sammenlignet med dagens nivå. Det forutsettes at endelige planer for veg i disse områdene kontrolleres av geoteknisk fagkyndig. Lokalstabilitet av veg må også vurderes i forbindelse med detaljprosjektering.

Dokumentet er utarbeidet av:



Siri Johanson

Sivilingeniør geoteknikk

M 95 84 30 37

siri.johanson@ramboll.no

Kontrollert av:



Marit Bratland Pedersen

Sivilingeniør geoteknikk

9. Tegninger

1001	Oversiktskart	1:50 000
1002	Situasjonsplan Brattli	1:2000
1003	Situasjonsplan Myrseth	1:2500
1004	Situasjonsplan Furulund	1:2000
1005	Situasjonsplan Barheim	1:2000

1006_rev01	Stabilitetsberegning profil G	1:500
1007_rev01	Stabilitetsberegning profil H	1:500
1008	Stabilitetsberegning profil L	1:500
1009_rev01	Løsneområde Brattli	1:2500
1010	Løsneområde Myrseth	1:5000

10. Vedlegg

1. Bilder befarings
2. ROS-analyse Brattli og Myrseth
3. Avlesning poretrykksmålere
4. Tolkning CPTU
5. Tolkning treaksialforsøk
6. Tolkning ødometerforsøk
7. Kvalitetsskjema CPTU
8. *Kontrollrapport Rv 885 Pasvikveien*

11. Referanser

1. NVE Veileder 7/2014. «Sikkerhet mot kvikkleireskred».
2. Rambøll, G-rap-001 1350017942 17.02.2017.
3. NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 (Eurokode 7), ref. /3/.
4. SVVs håndbok V220, ref. /4/.
5. NIFS-rapport 14/2014. «En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer».
6. NIFS-rapport 14/2016. «Metode for vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred».
7. NGF melding nr. 11/1997 rev. 2013. «Veiledning for prøvetaking».



0	23.02.2018		GBR	SIJO	MBP
Rev	Dato	Tekst	Utarb	Kontr	Godkj


Oppdrag nr: 1350017942 Målestokk: 1: 75 000 Status:

Fv885 Angelmyra - Svanvik
Statens vegvesen, Region Nord

OVERSIKTSKART
UTM35 (Euref89): 06156 77232

RAMBOLL
Rambøll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60

Tegning nr: 1001 Rev: 0



FORKLARING - BORING			
Boring type (symbol)	⊕	Terrengekote	Boredybde i løsmasse + boring i fjell (m)
Borpunkt nr.	4	⊖	Fjellkote


23.02.2017		SIJO	SIJO	MBP	
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ
TEGNINGSSTATUS					

RAMBOLL
 Rambøll AS - Region Midt-Norge
 P.b. 9420 Sluppen
 Mellomila 79, N-7493 Trondheim
 TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
 www.ramboll.no

OPPDRAG
Fv885 Angellymyra - Svanvik
 OPPDRAGSGIVER
Statens vegvesen, Region Nord

INNHOOLD
SITUASJONSPLAN
 ⊕ Totalsondering ⊖ Piezometer
 ⊙ Prøveserie
 ∇ CPT

OPPDRAG NR. 1350017942	MÅLESTOKK 1:2000	BLAD NR.	AV
TEGNING NR. 1002			REV.



FORKLARING - BORING	
Boring type (symbol)	Terrengkote
Borpunkt nr.	Boredybde i løsmasse + boring i fjell (m)
	Fjellkote


REV.	DATO	ENDRING	SIJO	SIJO	MBP
TEGN	KONTR	GODKJ			
	23.02.2018				
TEGNINGSSTATUS					

RAMBOLL
 Rambøll AS - Region Midt-Norge
 P.b. 9420 Sluppen
 Mellomila 79, N-7493 Trondheim
 TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
 www.ramboll.no

OPPDRAG
Fv885 Angelfmyra - Svanvik
 OPPDRAGSGIVER
 Statens vegvesen, Region Nord

INNHOOLD
SITUASJONSPLAN
 ⊕ Totalsondering ⊖ Piezometer
 ⊙ Prøveserie
 ▽ CPT

OPPDRAG NR. 1350017942	MÅLESTOKK 1:2500	BLAD NR.	AV
TEGNING NR. 1003		REV.	



FORKLARING - BORING	
Boring type (symbol)	Terrengekote
Borpunkt nr. 41	Boreddybde i løsmasse + boring i fjell (m)
	Fjellkote


REV.	DATO	ENDRING	SIJO TEGN	SIJO KONTR	MBP GODKJ
	23.02.2018				
TEGNINGSSTATUS					

RAMBOLL
 Rambøll AS - Region Midt-Norge
 P.b. 9420 Sluppen
 Mellomila 79, N-7493 Trondheim
 TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
 www.ramboll.no

OPPDRAG
Fv885 Angellymyra - Svanvik
 OPPDRAGSGIVER
Statens vegvesen, Region Nord

INNHOOLD
SITUASJONSPLAN
 ⊕ Totalsondering
 ⊙ Prøveserie

OPPDRAG NR. 1350017942	MÅLESTOKK 1:2000	BLAD NR.	AV
TEGNING NR. 1004			REV.



FORKLARING - BORING	
Boring type (symbol)	Terrengekote
Borpunkt nr. 47	Boredybde i løsmasse + boring i fjell (m)
	Fjellkote


REV.	DATO	ENDRING	SIJO TEGN	SIJO KONTR	MBP GODKJ
	23.02.2018				
TEGNINGSSTATUS					

RAMBOLL
 Rambøll AS - Region Midt-Norge
 P.b. 9420 Sluppen
 Mellomila 79, N-7493 Trondheim
 TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
 www.ramboll.no


OPPDRAG
Fv885 Angellyra - Svanvik
 OPPDRAGSGIVER
Statens vegvesen, Region Nord

INNHOOLD
SITUASJONSPLAN
 ⊕ Totalsondering
 ⊙ Prøveserie


OPPDRAG NR. 1350017942	MÅLESTOKK 1:2000	BLAD NR.	AV
TEGNING NR. 1005			REV.



Material	no	Un	Wegth	Fi	C	C	Aa	Ad	Ap
Vegfylling	5	20.00	35.0	0.0					
Tørsskorpe	2	19.00	31.0	0.0					
Leire	3	20.00	—	—	47.0	100	0.63	0.35	
Kvikkleire1	1	16.00	—	—	C-profil	0.85	0.63	0.35	
Kvikkleire	4	19.00	—	—	C-profil	0.85	0.63	0.35	
Leire	6	19.00	—	—	C-profil	1.00	0.63	0.35	
Morene	7	20.00	36.0	5.0					
Berg									



1	26.04.2018	Endret tyngdetetthet	SIJO	SIJO	MBP	 Rambøll AS - Region Midt-Norge P.b. 9420 Sluppen Mellomila 79, N-7493 Trondheim TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60 www.ramboll.no	OPPDRAG	Fv885 Angelmyra - Svanvik	INNHOOLD	STABILITET	OPPDRAG NR.	1350017942	MÅLESTOKK	1:500	BLAD NR.	01	AV	01	
0	16.02.2018		SIJO	MBP	MBP		OPPDRAGSGIVER	Statens vegvesen, Region Nord		Profil G									
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ														
TEGNINGSSTATUS																			
																TEGNING NR.	1006	REV.	01



Profil H-H
1:200

1	26.04.2018	Endret tyngdetetthet og berg i dagen	SIJO	SIJO	MBP
0	16.02.2018		SIJO	MBP	MBP
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ
TEGNINGSSTATUS					

RAMBOLL
 Rambøll AS - Region Midt-Norge
 P.b. 9420 Sluppen
 Mellomila 79, N-7493 Trondheim
 TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
 www.ramboll.no


OPPDRAG
Fv885 Angelmyra - Svanvik
 OPPDRAGSGIVER
Statens vegvesen, Region Nord

INNHOOLD
STABILITET
 Profil H


OPPDRAG NR. 1350017942	MÅLESTOKK 1:500	BLAD NR. 01	AV 01
		TEGNING NR. 1007	REV. 01

Material	no	Un.Weigth	Fi	C'
Tørrskorpe	1	19.00	310	0.0
Leire	2	16.00	24.0	3.0
Kvikkleire	3	18.00	24.0	3.0
Morene	4	20.00	36.0	5.0

Material	no	Un.Weigth	Fi	C'	C	Aa	Ad	Ap
Tørrskorpe	1	19.00	310	0.0				
Leire	2	16.00	---	---	25.0	1.00	0.63	0.35
Kvikkleire	3	18.00	---	---	C-profil	0.85	0.63	0.35
Morene	4	20.00	36.0	5.0				



			OPPDRAG Fv885 Angelmanmyra - Svanvik		INNHOLD STABILITET Profil L		OPPDRAG NR. 1350017942		MÅLESTOKK 1:500		BLAD NR. 01		AV 01	
Rambøll AS - Region Midt-Norge P.b. 9420 Sluppen Mellomila 79, N-7493 Trondheim TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 00 www.ramboll.no			OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, Region Nord						TEGNING NR. 1008		REV. 00			
REV. DATO ENDRING 16.02.2018 TEGNINGSSTATUS			SIJO MBP MBP TEGN KONTR GODKJ											



FORKLARING - BORING	
Boring type (symbol)	Terrengkote
Borpunkt nr. 4	Boredybde i løsmasse + boring i fjell (m)
	Fjellkote


1	26.04.2018	Utvidelse løsneområde	SIJO	SIJO	MBP
0	23.02.2018		SIJO	SIJO	MBP
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ
TEGNINGSSTATUS					

RAMBOLL
 Rambøll AS - Region Midt-Norge
 P.b. 9420 Sluppen
 Mellomila 79, N-7493 Trondheim
 TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
 www.ramboll.no

OPPDRA
Fv885 Angellyra - Svanvik
 OPPDRAGSGIVER
Statens vegvesen, Region Nord

INNHO
LØSNEOMRÅDE BRATTLI
 Avgrensning av løsneområde er usikker.

OPPDRA NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
1350017942	1:2500		
TEGNING NR.		REV.	
1009		1	



Løsneområdet

FORKLARING - BORING			
Boring type (symbol)	⊕	Terrengekote	Boredybde i løsmasse + boring i fjell (m)
Borpunkt nr.	4	Fjellkote	

Det markerte området vurderes ikke å			SIJO	SIJO	MBP
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ
TEGNINGSSTATUS					

RAMBOLL
 Rambøll AS - Region Midt-Norge
 P.b. 9420 Sluppen
 Mellomila 79, N-7493 Trondheim
 TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
 www.ramboll.no

OPPDRAG
Fv885 Angelmyra - Svanvik
 OPPDRAGSGIVER
Statens vegvesen, Region Nord

INNHOOLD
LØSNEOMRÅDE MYRSETH
 Avgrensning av løsneområde er usikker.
 Det markerte området vurderes ikke å kunne utløses i "en omgang".

OPPDRAG NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
1350017942	1:5000		
TEGNING NR.		REV.	
1010			



885

Nedregård

885

BILDE
3-5


BILDE
1-2

885

Aspedalsbekken

885

885



Brattlibakken

INGEN BILDER
TATT.

Brattlikrysset

Brattli

885

885



Bilde 1



Bilde 2



Bilde 3



Bilde 4



Bilde 5

ROS-ANALYSE

Oppdrag: Fv885 Angemyra - Svanvik
 Oppdragsnummer: 1350017942 Dato: 05.01.2018
 Saksbehandler SJO Kontrollert: MBP

ref: "Program for økt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"
 20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008

Skadekonsekvens					Forklaring					
vurdering:					vurdering:					
Faktor	vektall		kommentar		Faktor	vektall	Konsekvens, score			
							3	2	1	0
Boligheter	4	1			Boligheter, antall	4	Tett>5	Spredt >5	Spredt <5	Ingen
Næringsbygg, personer	3	0			Næringsbygg, personer	3	>50	10-50	<10	Ingen
Annen Bebyggelse, verdi	1	0			Annen Bebyggelse, verdi	1	Stor	Betydelig	Begrenset	Ingen
Vei	2	1			Vei, ÅDT	2	>5000	1001-5000	100-1000	<100
Toglinje	2	0			Toglinje, baneprioritet	2	1-2	3-4	5	Ingen
Kraftnett	1	1			Kraftnett	1	Sentral	Regional	Distribusjon	Lokal
Oppdemming/flo	2	1			Oppdemming/flo	2	Alvorlig	Middels	Liten	Ingen
Poeng (score x vektall): 9 0										
Beregnet skadekonsekvensklasse: Alvorlig Mindre alvorlig										
Skadekonsekvens 0,20 0,00										
Faregradsklasser (sannsynlighet)					Forklaring					
vurdering:					vurdering:					
Faktor	vektall		kommentar		Faktor	vektall	Faregrad, score			
							3	2	1	0
Tidligere skredaktivitet	1	1		Vi kjenner ikke til aktivitet	Tidligere skredaktivitet	1	Høy	Noe	Lav	Ingen
Skråningshøyde	2	2			Skråningshøyde, m	2	>30	20-30	15-20	<15
Tidligere/nåværende terrengnivå	2	3			Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	2	1,0-1,2	1,2-1,5	1,5-2,0	>2,0
Poretrykk, overtrykk	3	0			Poretrykk, overtrykk (kPa)	3	>+30	10-30	0-10	Hydrostatisk
Poretrykk, undertrykk	-3	0			Poretrykk, undertrykk (kPa)	-3	>-50	-(20-50)	-(0-20)	Hydrostatisk
Kvikkleiremektighet	2	3			Kvikkleiremektighet	2	>H/2	H/2-H/4	<H/4	Tynt lag
Sensitivitet	1	3			Sensitivitet	1	>100	30-100	20-30	<20
Erosjon	3	1			Erosjon	3	Aktiv/Glidning	Noe	Lite	Ingen
Inngrep, forverring	3	0			Inngrep, forverring	3	Stor	Noe	Liten	Ingen
Inngrep, forbedring	-3	0			Inngrep, forbedring	-3	Stor	Noe	Liten	Ingen
Poeng (score x vektall): 23 0										
Beregnet faregradsklasse: Middels Lav										
Faregrad 0,45 0,00										
Risiko (skadekonsekvens x faregrad) 902 0										
Risikoklasse: 3 1										

ROS-ANALYSE

Oppdrag: Fv885 Angelmyra - Svanvik
 Oppdragsnummer: 1350017942 Dato: 05.01.2018
 Saksbehandler: SJO Kontrollert: MBP

ref: "Program for økt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"
 20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008


Skadekonsekvens					Forklaring						
vurdering:					vurdering:						
Faktor	vektall		kommentar		Faktor	vektall	Konsekvens, score				
							3	2	1	0	
Boligheter	4	2			Boligheter, antall	4	Tett>5	Spredt >5	Spredt <5	Ingen	
Næringsbygg, personer	3	0			Næringsbygg, personer	3	>50	10-50	<10	Ingen	
Annen Bebyggelse, verdi	1	0			Annen Bebyggelse, verdi	1	Stor	Betydelig	Begrenset	Ingen	
Vei	2	1			Vei, ÅDT	2	>5000	1001-5000	100-1000	<100	
Toglinje	2	0			Toglinje, baneprioritet	2	1-2	3-4	5	Ingen	
Kraftnett	1	1			Kraftnett	1	Sentral	Regional	Distribusjon	Lokal	
Oppdemming/flo	2	1			Oppdemming/flo	2	Alvorlig	Middels	Liten	Ingen	
Poeng (score x vektall):					Poeng (score x vektall):						
		13	0				4	3	2	1	0
Beregnet skadekonsekvensklasse:					Beregnet skadekonsekvensklasse:						
		Alvorlig	Mindre alvorlig								
Skadekonsekven		0,29	0,00								
Faregradsklasser (sannsynlighet)					Forklaring						
vurdering:					vurdering:						
Faktor	vektall		kommentar		Faktor	vektall	Faregrad, score				
							3	2	1	0	
Tidligere skredaktivitet	1	1			Tidligere skredaktivitet	1	Høy	Noe	Lav	Ingen	
Skråningshøyde	2	2			Skråningshøyde, m	2	>30	20-30	15-20	<15	
Tidligere/nåværende terrengnivå	2	3			Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	2	1,0-1,2	1,2-1,5	1,5-2,0	>2,0	
Poretrykk, overtrykk	3	0			Poretrykk, overtrykk (kPa)	3	>+30	10-30	0-10	Hydrostatisk	
Poretrykk, undertrykk	-3	0			Poretrykk, undertrykk (kPa)	-3	>-50	-(20-50)	-(0-20)	Hydrostatisk	
Kvikkleiremektighet	2	3			Kvikkleiremektighet	2	>H/2	H/2-H/4	<H/4	Tynt lag	
Sensitivitet	1	3			Sensitivitet	1	>100	30-100	20-30	<20	
Erosjon	3	1			Erosjon	3	Aktiv/Glidning	Noe	Lite	Ingen	
Inngrep, forverring	3	0			Inngrep, forverring	3	Stor	Noe	Liten	Ingen	
Inngrep, forbedring	-3	0			Inngrep, forbedring	-3	Stor	Noe	Liten	Ingen	
Poeng (score x vektall):					Poeng (score x vektall):						
		23	0								
Beregnet faregradsklasse:					Beregnet faregradsklasse:						
		Middels	Lav								
Faregrad		0,45	0,00								
Risiko (skadekonsekvens x faregrad)					Risiko (skadekonsekvens x faregrad)						
		1303	0								
Risikoklasse:					Risikoklasse:						
		3	1								

Registrert poretrykk


Borpunkt	Terrengkote [m]	Filterdybde [m]	Dato	Dybde unde terreng [m]	Registrert poretrykk [kPa]
17	+23,6	3,5	09.11.16	Installert	-
			16.11.16	0,74	27,6
			21.02.17	0,93	25,7
			31.07.17	0,74	27,6
17	+23,6	7,0	09.11.16	Installert	-
			16.11.16	-0,81	78,1
			21.02.17	0,61	63,9
			31.07.17	0,57	64,3
17	+23,6	13,0	09.11.16	Installert	-
			16.11.16	-0,8	138,0
			21.02.17	0,52	124,8
			31.07.17	0,47	125,3
65	+25,7	3,0	15.11.16	Installert	-
			16.11.16	-0,78	37,8
			21.02.17	0,28	27,2
			31.07.17	0,22	27,8
65	+25,7	7,9	15.11.16	Installert	-
			16.11.16	-0,47	83,7
			21.02.17	0,75	71,5
			31.07.17	0,67	72,3


Punkt 17

Filterdybde [m]	Poretrykk [kPa]
3,5	27,6
7	64,3
13	125,3

**Punkt 65**

Filterdybde [m]	Poretrykk [kPa]
3,0	27,8
7,9	72,3






Tolkningsgrunnlag		
In-situ poretrykk:	Hydrostatisk	Romvekt: Konstant, 18 kN/m ³
Grunnvannstand [Z]:	0,8 m	SHANSEP-normalisering: α = 0,33 β = 0,78
Overkonsolidering:	Tidligere terreng kote +30	Verdier for enaks/konus anses representative for direkte skjærfasthet og er derfor korrigert med anisotropiforholdet CuD/CuA = 0,63
Plastisitetsindeks, I _p :	Konstant, I _p = 11	

RAMBOLL	Statens vegvesen region Nord	
	Fv 885 Langvasseid - Svanvik	
Borpunkt:	17	Terrengkote: 23,58
Tolking/presentasjon av CPTU Udrenert skjærfasthet og OCR		

Oppdrag	1350017942
Tegn./kontr.	SIJO/MBP
Dato	26.02.2018
Vedlegg	4A
Tegn. Nr.	-




Tolkningsgrunnlag	
In-situ poretrykk:	Hydrostatisk
Grunnvannstand [Z]:	0,3 m
Overkonsolidering:	Tidligere terreng kote +32,5
Plastisitetsindeks, I_p:	Konstant, I _p =8,7
Romvekt:	Konstant, 18 kN/m ³
SHANSEP-normalisering:	α = 0,30 β = 0,75 Verdier for enaks/konus anses representative for direkte skjærfasthet og er derfor korrigert med anisotropiforholdet CuD/CuA = 0,63



Statens vegvesen region Nord
 Fv 885 Langvasseid - Svanvik
 Borpunkt: 65 | Terrengekote: 25,7
 Tolking/presentasjon av CPTU
 Udrenert skjærfasthet og OCR

Oppdrag 1350017942
Tegn./kontr. SIJO/MBP
Dato 26.02.2018
Vedlegg 4B
Tegn. Nr. -






Tolkningsgrunnlag			
In-situ poretrykk:	Hydrostatisk	Romvekt:	Konstant, 18 kN/m ³
Grunnvannstand [Z]:	0,3 m	SHANSEP-normalisering:	α = 0,28 β = 0,70
Overkonsolidering:	Tidligere terreng kote +27		Verdier for enaks/konus anses representative for direkte skjærfasthet og er derfor korrigert med anisotropiforholdet CuD/CuA = 0.63
Plastisitetsindeks, I_p:	Konstant, Ip =16,6		



Statens vegvesen region Nord
 Fv 885 Langvasselid - Svanvik
 Borpunkt: 66 | Terrengekote: 21,6
 Tolking/presentasjon av CPTU
 Udrenert skjærfasthet og OCR

Oppdrag 1350017942
Tegn./kontr. SIJO/MBP
Dato 26.02.2018
Vedlegg 4C
Tegn. Nr. -

NTNU-plott



PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e ₀	Konsolideringsspenninger			KOMMENTAR
									p ₀ ' (kPa)	p _a ' (kPa)	p _r ' (kPa)	
1	Δ	15	15	3,40m	CAUc	34,1	0,0	0,001	52	35	29	Leire, siltig
2	◇	15	15	3,60m	CAUc	38,6	0,0	0,001	52	60	39	Leire, siltig



Statens vegvesen, Region Nord

Fv885 Angelmyra - Svanvik

TREAKSIALFORSØK




Oppdrag
1350017942

Tegn./kontr.
SIJO/MBP

Dato
26.02.2018

Vedlegg
5A

Tegn. Nr.
-






PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/ε₀	Konsolideringsspenninger			KOMMENTAR
									p₀' (kPa)	pₛ' (kPa)	pᵣ' (kPa)	
1	Δ	15	15	3,40m	CAUc	34,1	0,0	0,001	52	35	29	Leire, siltig
2	◇	15	15	3,60m	CAUc	38,6	0,0	0,001	52	60	39	Leire, siltig



Statens vegvesen, Region Nord	Fv885 Angelmyra - Svanvik	Oppdrag 1350017942
		Tegn./kontr. SIJO/MBP
	TREAKSIALFORSØK	Dato 26.02.2018

NTNU-plott



PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e ₀	Konsolideringsspenninger			KOMMENTAR
									p ₀ ' (kPa)	p _a ' (kPa)	p _r ' (kPa)	
1	Δ	15	17	7,50m	CAUc	39,1	1,1	0,022	88	71	46	Leire
2	◇	15	17	7,65m	CAUc	38,3	1,4	0,026	88	98	63	Leire



Statens vegvesen, Region Midt

Fv885 Angelmyra - Svanvik

TREAKSIALFORSØK




Oppdrag
1350017942

Tegn./kontr.
SIJO/MBP

Dato
26.02.2018

Vedlegg
5B

Tegn. Nr.
-



PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e₀	Konsolideringsspenninger			KOMMENTAR
									p₀' (kPa)	pₛ' (kPa)	pᵣ' (kPa)	
1	Δ	15	17	7,50m	CAUc	39,1	1,1	0,022	88	71	46	Leire
2	◇	15	17	7,65m	CAUc	38,3	1,4	0,026	88	98	63	Leire



Statens vegvesen, Region Midt

Fv885 Angelmyra - Svanvik

TREAKSIALFORSØK

Oppdrag
1350017942




Tegn./kontr.
SIJO/MBP

Dato
26.02.2018

Vedlegg
5B

Tegn. Nr.
-

NTNU-plott



PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e ₀	Konsolideringsspenninger			KOMMENTAR
									p ₀ ' (kPa)	p _a ' (kPa)	p _r ' (kPa)	
1	Δ	66	113	5,60m	CAUc	65,1	2,5	0,038	50	41	27	Leire med sandkorn
2	◇	66	113	5,70m	CAUc	54,0	4,5	0,075	50	52	33	Leire med sandkorn



Statens vegvesen, Region Midt

Fv885 Angelmyra - Svanvik

TREAKSIALFORSØK




Oppdrag
1350017942

Tegn./kontr.
SIJO/MBP

Dato
26.02.2018

Vedlegg
5C

Tegn. Nr.
-






PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/ε₀	Konsolideringsspenninger			KOMMENTAR
									p₀' (kPa)	pₐ' (kPa)	pᵣ' (kPa)	
1	Δ	66	113	5,60m	CAUc	65,1	2,5	0,038	50	41	27	Leire med sandkorn
2	◇	66	113	5,70m	CAUc	54,0	4,5	0,075	50	52	33	Leire med sandkorn



Statens vegvesen, Region Midt	Oppdrag	1350017942		
	Fv885 Angelmyra - Svanvik	Tegn./kontr.	Vedlegg	
	TREAKSIALFORSØK	SIJO/MBP	5C	
	Dato	26.02.2018	Tegn. Nr.	-

NTNU-plott



PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e ₀	Konsolideringsspenninger			KOMMENTAR
									p ₀ ' (kPa)	p _a ' (kPa)	p _r ' (kPa)	
1	Δ	69	118	3,40m	CAUc	52,4	3,2	0,053	42	37	24	Leire
2	◇	69	118	3,60m	CAUc	51,9	3,0	0,051	42	46	30	Leire



Statens vegvesen, Region Midt

Fv885 Angelmyra - Svanvik

TREAKSIALFORSØK

Oppdrag




1350017942

Tegn./kontr.
SIJO/MBP

Vedlegg
5D

Dato
26.02.2018

Tegn. Nr.
-



PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e₀	Konsolideringsspenninger			KOMMENTAR
									p₀' (kPa)	pₛ' (kPa)	pᵣ' (kPa)	
1	Δ	69	118	3,40m	CAUc	52,4	3,2	0,053	42	37	24	Leire
2	◇	69	118	3,60m	CAUc	51,9	3,0	0,051	42	46	30	Leire



Statens vegvesen, Region Midt

Fv885 Angelmyra - Svanvik

TREAKSIALFORSØK




Oppdrag
1350017942

Tegn./kontr.
SIJO/MBP

Dato
26.02.2018




Vedlegg
5D

Tegn. Nr.
-






pkt 13 lab 12 dybde 2,60m Tørrskorpeleire

	Fv 885 Angelmyra - Svanvik	Oppdrag 1350017942
	Ødometer	Tegn./kontr. SIJO/MBP
		Dato 26.02.2018
		Vedlegg 6A
		Tegn. Nr. -






pkt 17 lab 20 dybde 4,65m Leire, siltig

	Fv 885 Angelmyra - Svanvik	Oppdrag 1350017942
	Ødometer	Tegn./kontr. SIJO/MBP
		Dato 26.02.2018
		Vedlegg 6B
		Tegn. Nr. -






pkt 47 lab 77 dybde 2,55m Leire

	Fv 885 Angelmyra - Svanvik	Oppdrag 1350017942
	Ødometer	Tegn./kontr. SIJO/MBP
		Dato 26.02.2018
		Vedlegg 6C
		Tegn. Nr. -



pkt 64 lab 101 dybde 1,70m Leire m/ ts-flekker og enk gruskorn

	Fv 885 Angelmyra - Svanvik		Oppdrag 1350017942
	Ødometer	Tegn./kontr. SIJO/MBP	Vedlegg 6D
		Dato 26.02.2018	Tegn. Nr. -



pkt 65 lab 108 dybde 5,50m Leire m/ enkelte skjellrester



Fv 885 Angelmyra - Svanvik

Ødometer




Tegn./kontr.
SIJO/MBP

Dato
26.02.2018

Oppdrag
1350017942

Vedlegg
6E

Tegn. Nr.
-



pkt 69 lab 117 dybde 2,45m Leire m/ skjellrester

	Fv 885 Angelmyra - Svanvik	Oppdrag 1350017942	
	Ødometer	Tegn./kontr. SIJO/MBP	Vedlegg 6F
		Dato 26.02.2018	Tegn. Nr. -

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4365	Oppløsning:	18-bit
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0,848	Arealforhold, b:	0
Kalibreringsdato:	29.09.2016	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning [MPa]	50	0,5	2
Måleområde [MPa]:	50	0,5	2
Oppløsning 12-bit [kPa]:	-	-	-
Oppløsning 18-bit [kPa]:	0,6422	0,0103	0,0191
Max. temp. effekt, ubelastet [kPa]:	39,793	0,742	0,19
Temperaturområde [°C]:	0-40	0-40	0-40
Merknad:			
UTFØRELSE			
Borpunkt nr.:	17	Dato:	13.10.2016
Borleder:	Rundmo, Odd-Einar	Assistent:	Innleid
Filtertype:	Ferdigmettet porøfilter	Mettningsmedium:	Frostvæske
Forankring:	Nei	Sondetemperatur start [°C]:	9,6
Forboring [m]:	1,7	Sondetemperatur slutt [°C]:	2
Sum boring [m]:	20,78	Kontroll skriver [m]:	20,7
Avstand mellom målinger [mm]:	20	Max. helning [°]:	3,81
Er det kontrollert at riktige/siste kalibreringsdata for sonden er lagt inn i programvaren?	Ja		
Merknad nullpunktstkontroll:			
MÅLEVARIALE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt [kPa]:	7,5607	0,1410	0,0361
NULLPUNKTKONTROLL			
FAKTOR	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering:			
Etter sondering:			
Avvik [MPa/kPa/kPa]:	-0,0141	0,3	0,5
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
MÅLESTØRRELSE	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} [kPa]:	22,3029	0,4513	0,5552
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k [kPa]:	35	5	10
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k [kPa]:	100	15	25
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k [kPa]:	200	25	50
ANVENDELSESKLASSE:	1	1	1
Vurdering profil:			
Oppdragsgiver:	Oppdrag:		
Statens Vegvesen Region Nord	FV 885 Angelmyra - Svanvik		
Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet			
Borpunkt nr.:	17	Sonde:	4365
	Dato:	Tegnet:	Kontrollert:
	13.10.2016	Rundmo, Odd-Einar	NAZA
Oppdragsnr.:	1350017942	Vedlegg nr.:	7A

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4365	Oppløsning:	18-bit
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0,848	Arealforhold, b:	0
Kalibreringsdato:	29.09.2016	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning [MPa]	50	0,5	2
Måleområde [MPa]:	50	0,5	2
Oppløsning 12-bit [kPa]:	-	-	-
Oppløsning 18-bit [kPa]:	0,6422	0,0103	0,0191
Max. temp. effekt, ubelastet [kPa]:	39,793	0,742	0,19
Temperaturområde [°C]:	0-40	0-40	0-40
Merknad:			
UTFØRELSE			
Borpunkt nr.:	65	Dato:	15.11.2016
Borleder:	Rundmo, Odd-Einar	Assistent:	Innleid
Filtertype:	Ferdigmettet porøfilter	Mettningsmedium:	Frostvæske
Forankring:	Nei	Sondetemperatur start [°C]:	2
Forboring [m]:	1,7	Sondetemperatur slutt [°C]:	3,1
Sum boring [m]:	8,84	Kontroll skriver [m]:	8,8
Avstand mellom målinger [mm]:	20	Max. helning [°]:	2,22
Er det kontrollert at riktige/siste kalibreringsdata for sonden er lagt inn i programvaren?			Ja
Merknad nullpunktstkontroll:			
MÅLEVARIBLE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt [kPa]:	1,0943	0,0204	0,0052
NULLPUNKTKONTROLL			
FAKTOR	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering:			
Etter sondering:			
Avvik [MPa/kPa/kPa]:	0,0109	-0,1	-2,2
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
MÅLESTØRRELSE	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} [kPa]:	12,6365	0,1307	2,2243
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k [kPa]:	35	5	10
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k [kPa]:	100	15	25
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k [kPa]:	200	25	50
ANVENDELSESKLASSE:	1	1	1
Vurdering profil:			
Oppdragsgiver:	Statens Vegvesen Region Nord		Oppdrag:
	Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet		FV 885 Angelmyra - Svanvik
Borpunkt nr.:	65	Sonde:	4365
	Dato:	Tegnet:	Kontrollert:
	15.11.2016	Rundmo, Odd-Einar	NAZA
Oppdragsnr.:	1350017942	Vedlegg nr.:	7B

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4365	Oppløsning:	18-bit
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0,848	Arealforhold, b:	0
Kalibreringsdato:	29.09.2016	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning [MPa]	50	0,5	2
Måleområde [MPa]:	50	0,5	2
Oppløsning 12-bit [kPa]:	-	-	-
Oppløsning 18-bit [kPa]:	0,6422	0,0103	0,0191
Max. temp. effekt, ubelastet [kPa]:	39,793	0,742	0,19
Temperaturområde [°C]:	0-40	0-40	0-40
Merknad:			
UTFØRELSE			
Borpunkt nr.:	66	Dato:	15.11.2016
Borleder:	Rundmo, Odd-Einar	Assistent:	Innleid
Filtertype:	Ferdigmettet porøfilter	Mettningsmedium:	Frostvæske
Forankring:	Nei	Sondetemperatur start [°C]:	4,5
Forboring [m]:	1,2	Sondetemperatur slutt [°C]:	3,6
Sum boring [m]:	8,62	Kontroll skriver [m]:	8,6
Avstand mellom målinger [mm]:	20	Max. helning [°]:	2,53
Er det kontrollert at riktige/siste kalibreringsdata for sonden er lagt inn i programvaren?			Ja
Merknad nullpunktstkontroll:			
MÅLEVARIALE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt [kPa]:	0,8953	0,0167	0,0043
NULLPUNKTKONTROLL			
FAKTOR	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering:			
Etter sondering:			
Avvik [MPa/kPa/kPa]:	0,0084	0	-2,3
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
MÅLESTØRRELSE	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} [kPa]:	9,9375	0,0270	2,3234
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k [kPa]:	35	5	10
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k [kPa]:	100	15	25
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k [kPa]:	200	25	50
ANVENDELSESKLASSE:	1	1	1
Vurdering profil:			
Oppdragsgiver:	Statens Vegvesen Region Nord		Oppdrag:
	Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet		FV 885 Angelmyra - Svanvik
Borpunkt nr.:	66	Sonde:	4365
	Dato:	Tegnet:	Kontrollert:
	15.11.2016	Rundmo, Odd-Einar	NAZA
Oppdragsnr.:	1350017942	Vedlegg nr.:	7C

DOKUMENTASJON MÅLEDATA - GEOTECH SONDER

Sonde nr.:	4365	Oppløsning:	18-bit
SONDEDATA			
Arealforhold, a:	0,848	Arealforhold, b:	0
Kalibreringsdato:	29.09.2016	Utførende:	Geotech AB
EGENSKAP (fra kalibreringsark)	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimum spenning [MPa]	50	0,5	2
Måleområde [MPa]:	50	0,5	2
Oppløsning 12-bit [kPa]:	-	-	-
Oppløsning 18-bit [kPa]:	0,6422	0,0103	0,0191
Max. temp. effekt, ubelastet [kPa]:	39,793	0,742	0,19
Temperaturområde [°C]:	0-40	0-40	0-40
Merknad:			
UTFØRELSE			
Borpunkt nr.:	69	Dato:	16.11.2016
Borleder:	Rundmo, Odd-Einar	Assistent:	Innleid
Filtertype:	Ferdigmettet porøfilter	Mettningsmedium:	Frostvæske
Forankring:	Nei	Sondetemperatur start [°C]:	1,9
Forboring [m]:	1,2	Sondetemperatur slutt [°C]:	3,6
Sum boring [m]:	4,7	Kontroll skriver [m]:	4,74
Avstand mellom målinger [mm]:	20	Max. helning [°]:	3,21
Er det kontrollert at riktige/siste kalibreringsdata for sonden er lagt inn i programvaren?	Ja		
Merknad nullpunktstkontroll:			
MÅLEVARIALE			
EGENSKAP	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Maksimal temperatureffekt [kPa]:	1,6912	0,0315	0,0081
NULLPUNKTKONTROLL			
FAKTOR	NA (q)	NB (f)	NC (u)
Før sondering:			
Etter sondering:			
Avvik [MPa/kPa/kPa]:	0,0132	-0,2	-1,7
NØYAKTIGHETSVURDERING GEOTECH - VURDERING AV ANVENDELSESKLASSE			
MÅLESTØRRELSE	SPISSMOTSTAND	SIDEFRIKSJON	PORETRYKK
Samlet nøyaktighet, Δ_{TOT} [kPa]:	15,5334	0,2418	1,7272
Tillatt nøyaktighet A1, Δ_k [kPa]:	35	5	10
Tillatt nøyaktighet A2, Δ_k [kPa]:	100	15	25
Tillatt nøyaktighet A3, Δ_k [kPa]:	200	25	50
ANVENDELSESKLASSE:	1	1	1
Vurdering profil:			
Oppdragsgiver:	Statens Vegvesen Region Nord		Oppdrag:
	Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet		FV 885 Angelmyra - Svanvik
Borpunkt nr.:	69	Sonde:	4365
	Dato:	Tegnet:	Kontrollert:
	16.11.2016	Rundmo, Odd-Einar	NAZA
Oppdragsnr.:	1350017942	Vedlegg nr.:	7D